


OLDTIMER

MARKT

EUROPAS GRÖSSTE
ZEITSCHRIFT FÜR
KLASSISCHE AUTOS
UND MOTORRÄDER



Unbekannte Größe
Die sagenumwobene Marke Bucciali - ein Porträt



SPÄTER GLANZ

W123: Der letzte
Chrom-Benz wird 40!

Der **GROSSE**
Versicherungs-
Vergleich

DIE
AKTUELLEN
TARIFE



» **DKW F12 Roadster**
Seit 52 Jahren in einer Hand



20.
Histo Monte



DIE MOORLEICHEN
Versunkene Schätze - von der Schönheit des Zerfalls



- » **Yamaha SR 500** Sie brach mit nur einem Zylinder alle Verkaufsrekorde!
- » **Zündapp KS 50** Kaufberatung
- » **Motorradmuseen** in Deutschland: ein Blick hinter die Kulissen
- » **New Hudson Super Vitesse** Eine 350er auf Rekordjagd

(ABS)

» **ABS:** Was tun, wenn der Lebensretter spinnt?

» **Lackieren:** Profis zeigen, worauf es wirklich ankommt

**OPEL CORSA A
MUNTER
MIT Ü30**



DACH-GESCHOSS
Donald Healeys ganz privates Coupé



ACCESSOIRES

Für Pappenheimer

Neu im Programm von *99 Rodeo Drive* ist eine Edelstahluhr mit einem Ziffernblatt im Design des Geschwindigkeitsmessers des unvergessenen Trabant 601. Zur detailgetreuen Nachbildung des Trabi-Tachos mit einer Skala von 0 bis 120 km/h samt der drei angeordneten Kontrollleuchten kommt im Stil der klassischen Kilometeranzeige der Schriftzug „01964“ – das Jahr, in dem der 601 debütierte. Das Edelstahlgehäuse mit 43 Millimeter Durchmesser wird durch ein Lederarmband mit Edelstahlschließe am Handgelenk gehalten. Im Gegensatz zum klassischen mechanischen Tachometer der „Pappe“ wird die Uhr von einem japanischen Quarzwerk angetrieben. Kostenpunkt: 119 Euro.

99 Rodeo Drive, Telefon (Büro London): 0044 (0) 700 5942288, www.99rodeodrive.com



ERSATZTEILE


Ausgleich schaffen



Bei Benzingeruch im Innenraum des Mexiko-Käfers VW 1600 i ist oft schnell der Aktivkohlefilter-Ausgleichsbehälter im Kofferraum vorne auf der rechten Seite als Schuldiger ausgemacht, der meist Bruchstellen an den Entlüftungsstutzen oder unterhalb des Stahlbands aufweist. *Omnicar* bietet zum Austausch einen sechsteiligen Reparatursatz inklusive eines neu entwickelten Ausgleichsbehälters (mit drei statt zwei Anschlüssen) an. Das Teil (Bestellnummer 1B0-298-720) schafft das Problem aus der Welt und ist für 89 Euro zu haben.

Omnicar AG, Telefon: 089/9578300, www.omnicar-ag.de

KURZ NOTIERT



App-Laden

Per Smartphone-App zeigt der neue Batteriewächter „CTX Battery Sense“ von *CTEK* den Ladezustand von bis zu fünf Zwölfvolt-Bleibatterien an. Die App wird einfach von Google Play oder aus dem App Store heruntergeladen, das Überwachungsgerät an die Batteriepole angeschlossen und per Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden. Erforderlich sind Android (ab Version 4.4) oder iOS7 (oder höher) und Bluetooth 4.0. Die Kosten liegen bei etwa 60 Euro.

Tel. 08121/2200, www.kunzer.de



Sehhilfen für den Mini

Teilespezialist *Mini Spares* aus England hat nachgefertigte Nebelscheinwerfer für die späten Ur-Mini Cooper im Programm. Die Lampen – Best.-Nr. XBJ100280MS – kosten umgerechnet etwa 56 Euro pro Stück (ohne Verkabellung).


Tel. 0044 (0) 1707607700, www.minispares.com

ERSATZTEILE

Fensterln gehen

Für VW-T1-Bullis fertigt *Ernst Riede* aus Markdorf die schwierig zu beschaffenden Vintage-Sundial-Camper-Fenster nach. Der Bewegungsmechanismus wurde durch neue, eigens gestaltete Führungselemente optimiert, hinzu kommt ein zusätzlich angebrachtes Mückenetz aus Fiberglas. Die Rahmen der Fenster bestehen aus Alu (410 Euro pro Stück) oder Titan (450 Euro), das Einfachglas wird heutigen Sicherheitsstandards gemäß durch ein für Wohnmobile zertifiziertes Plexiglas ersetzt, oder durch normales Sicherheitsglas. Die vormontierten Fenster (auch Versionen für den T2 sind geplant) passen ohne Änderung in die Originalausschnitte.

Ernst Riede, Telefon: 07544/934424 od. 0152/34267754, E-Mail: riede.markdorf@kabelbw.de



ERSATZTEILE

Neu reflektiert



Ford-Taurus-Fan Guido Regenhart aus Bremen hat eine Nachfertigungsaktion für P5-Blinkergehäuse (vorne), die schon seit längerem kaum noch aufzutreiben sind, als 3-D-Drucke in die Wege geleitet. Die Reflektoren, entstanden in Kooperation mit den Firmen Color Team OHZ und Brunne & Brunne, bestehen aus einem witterungsbeständigen Material und haben einen Chromeinsatz sowie eine zweipolige Lampenfassung. Ein Reflektor kostet 159 Euro, für beide vorderen Blinkergehäuse sind 300 Euro fällig.

G. Regenhart, Telefon: 0170/7245781, E-Mail: guido.regenhard@gmx.net

AUSRÜSTUNG

Rettet die Pole

Zum Reinigen der Polklemmen und Pole von Starterbatterien hat *Heyner* den Polklemmen- und Polreiniger „AkkuEnergy Pro“ auf den Markt gebracht. Die 40 Millimeter lange Außenstahlbürste hat einen Durchmesser von 20 mm und entfernt gezielt Korrosion an den Polklemmen. Die Innenstahlbürste reinigt die Batteriepo-



le mit einem Bürsten-Durchmesser von 15 Millimetern. Erhältlich ist das Putzgerät für 6,95 Euro im Webshop von Heyner.

Heyner GmbH, Telefon: 033678/6870, www.heyner-shop.de